



## ВЧДр Ярославль

Московский пр-т, д. 58 Д. г. Ярославль, Ярославская обл., 150030

+7 4852 79-92-02 | [info.yar@nvrk.ru](mailto:info.yar@nvrk.ru) | [nvrk.ru](http://nvrk.ru) | ОГРН 1117746294126

№ ВЧДрСТК-356 от 27.07.2021г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору технологического  
аудита ООО «Промтрактор - Промлит»  
А.В. Моткову

О подтверждении браковки детали

22 июля 2021 года в ВЧДр Ярославль АО «ВРК-2», поступил вагон № 58173899 для проведения текущего отцепочного ремонта.

При попытке подкатить деталь под вагон, в системе АСУ ВРК сработала барьерная функция «боковая рама 0033-489671-2006 не подтверждена заводом - изготовителем ».

Прошу Вас подтвердить причину браковки, либо годность данной детали на адрес электронной почты [Ved-STK-Yar@2vrk.ru](mailto:Ved-STK-Yar@2vrk.ru)

Фотоматериал, справку 2735 прилагаю.

Начальник вагонного депо

Е.Л. Паршин



ГВЦ ОАО 'РЖД' Справка 2735.27.07.2021 11:22

Данные по литым деталям тележки и колесным парам из АС УКВ РФ

\*\*\*\*\*

Боковая рама № 000000489671 изг. в 2006 клеймо изг. 33

Деталь среди забракованных и исключенных не числится

Номер детали не подтвержден заводом-изготовителем

Деталь освидетельствована под вагоном 50816461

(по Порядку от 03.09.2020г. №1893р)

2017-04-22 ВРД Арчеда ООО "НВК" ( 771)

По причине нелегитимная деталь

Повторное освидетельствование детали под одним и тем же

вагоном не допускается.

Всего деталь числится в актуальной комплектации у 0 вагонов

Отсутствует технический паспорт детали.

Отсутствует ремонтная карточка детали.

\*\*\*\*\*